




*... tak se dělá chemie*



# Návod k obsluze **VARIO GUN**

# Návod k obsluze VARIO GUN



\* modely se mohou lišit velikostí tuby aplikátoru a druhem materiálu

## Popis produktu

1. Tělo aplikátoru
2. Přední závitový kroužek
3. Ovládací páčka
4. Rukojeť
5. Regulátor tlaku
6. 1/4rýchlospojka přípojky vzduchu
7. Tuba aplikátoru
8. Ventil vzduchu
9. Zadní závitový kroužek
10. CE označení
11. Ventil odvzdušnění
12. Bezpečnostní otvor

FAC-SIMILE

PNEUMATIC APPLICATOR

mod. - xxx/xxx xx - cod. xxxxxxxx

P.M.T. srl con unico socio

Via G.Marconi 3/7 - 24051 Antegnate (BG) ITALIA



mese - anno

MAX PRESSURE 10 bar (145 psi)



## 1.1 Technická data

| Modell      | # Základní nastavení | Kartuše | Sáček | Kartuše (ml) | Sáček (ml) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Průměr (mm) | Hmotnost (g) | Hmotnost mat. (g) | Přípojka         | Max. tlak      |
|-------------|----------------------|---------|-------|--------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|
| CSG II 210  | -                    | ●       | -     | ≤ 310        | -          | 260        | 263        | 78          | 705          | 1045              | 1/4"GAS männlich | 10 Bar 145 psi |
| CSG II 245  | *                    | ●       | ●     | ≤ 310        | ≤ 400      | 307        | 263        | 78          | 1125         | 1420              | 1/4"GAS männlich | 10 Bar 145 psi |
| CSG II 270  | -                    | -       | ●     | -            | ≤ 400      | 307        | 263        | 78          | 1100         | 1395              | 1/4"GAS männlich | 10 Bar 145 psi |
| CSG II 370  | *                    | ●       | ●     | ≤ 310        | ≤ 600      | 410        | 263        | 78          | 1300         | 1565              | 1/4"GAS männlich | 10 Bar 145 psi |
| CSG II 400  | -                    | -       | ●     | -            | ≤ 600      | 440        | 263        | 78          | 1100         | 1365              | 1/4"GAS männlich | 10 Bar 145 psi |
| CSG II 450  | **                   | ●       | ●     | ≤ 310        | ≤ 400      | 556        | 263        | 78          | 1300         | 1660              | 1/4"GAS männlich | 10 Bar 145 psi |
| CSG II 660  | -                    | -       | ●     | -            | 700        | 665        | 263        | 78          | 1270         | 1570              | 1/4"GAS männlich | 10 Bar 145 psi |
| CSG II 1100 | -                    | -       | ●     | -            | 1800       | 1150       | 263        | 78          | 1700         | 2030              | 1/4"GAS männlich | 10 Bar 145 psi |

# základní nastavení; \* sada pro použití kartuše; \*\* sada pro použití sáčku

## 1.2 Vibrace, hluknost


Zařízení dosahuje hlučnosti 80dba při práci měřené v horizontální poloze cca 50 cm od těla, při tlaku 6bar/87 PSI, proto je doporučená ochrana sluchu. Při práci dosahuje zařízení vibrací pod 2,5m/g2

## 1.3 Skladování

Skladujte v teplotě -5 až 45C, v suchu při max. vlhkosti 70%


## 2. Pozor

- ⚠ Zařízení pracuje v max. tlaku 10barů, v žádném případě nepoužívejte při vyšším tlaku.
  - ⚠ Používejte pouze v souladu s návodem k obsluze a bezpečnostním listem produktů.
  - ⚠ Pro veškeré opravy, servis, používejte výhradní zastoupení výrobce, nebo specialisty na tlakové zařízení.
  - ⚠ Při práci používejte ochranné prostředky.
  - ⚠ Při čištění odpojte zařízení od přívodu vzduchu.
- Nutné před používáním zařízení vždy zkontrolovat utažení předního a zadního závitového kroužku!
- ⚠ Zařízení udržujte v bezpečné vzdálenosti od obličeje min. 30cm, hrozí poranění očí, nebo sluchu.
  - ⚠ Nikdy neaplikujte produkty pomocí zařízení na své části těla, jiné osoby, zvířata, rostliny.



## 3. Uvedení do provozu

Skladujte v teplotě -5 až 45C, v suchu při max. vlhkosti 70%



Při práci používejte ochranné pomůcky

- ochranné rukavice
- ochranu sluchu
- ochranné brýle

